

MONOK



**ÉRTÉKVÉDELMI
KATASZTER**

Sorszám:		1.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u.	333. hrsz	Római katolikus templom	Egyházi

Leírás:

A Sáriós Boldogasszony templom 1814-ben épült, klasszicizáló, késő barokk stílusban. Hajóiban és sekrestyéjében számos értékes freskó és szentek oltárai találhatóak. A főoltár mellett helyezték el Szent Orbán vértanú ereklyéjét. Az altemplomban több neves személy van eltemetve. A templom előtt álló kereszt éppen akkora, mint a a torony tetején lévő. Az épület kertjében 1939-ben helyezték el Krisztus király szobrát.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		2.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rákóczi u.-Kossuth u.	589/1. hrsz	Református templom	Egyházi

Leírás:

1799-ben épült a fehérre meszelt homlokzatú templom épület hajója. Tetejét állókorcos fémlemez fedi, homlokzatát vakolatdíszek ékesítik. A fémlemez fedésű harangtorony utólag, 1833-ban került megépítésre, mely Kossuth emlékharanggal büszkélkedhet.

A sarok telken elhelyezkedő épületet településképileg jellegzetes kőfal kerítés övezi.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		3.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 13..	521. hrsz	Evangélikus templom	Egyházi

Leírás:

A Kossuth park mellett fekvő épület eredetileg nem vallási célokra épült, az evangélikus egyház 1912 óta használja ebben az átépített formában imaháznak. Az épület alapincézett (a kápolnával ellentétes végén).

Az épület jellegzetes oromfalakkal zárta, a tetőhéjazat égetett agyagcseréppel ellátott. Homlokzata vakolt, simított, festett. Nyílászárói fából készültek, íves kialakításúak.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		4.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
	060/2. hrsz	Kálvária kápolna	Egyházi

Leírás:


A temető feletti domb területén álló kápolnát 1910-ben építették. Az ahhoz vezető utat két oldalon kisebb épület karakterű stációk övezik. Előtte szabadtéri kőoltár áll. Tornyában két kisméretű harang található.

A kápolna lábazata kőből rakott, a felmenő falak vakoltak, simítottak, fehérre festettek. A tetőszerkezet lemez fedéssel van borítva.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		5.	
Utca, házsám	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 2.	572/1. hrsz.	Községháza	Önkormányzati

Leírás:

Saroktelekre épült, zárt sorúan telepített, tűzfalás, palafedéssel ellátott, alapincézett épület. Homlokzata kőporos színezésű, háromszárnyú ablakai fehérre mázoltva.

Az épület eredeti állapotát a régi fotókról lehet érzékelni, a hat álló ablakkal és a középső bejárattal, íves ablakfülkével tagolt kúria jellegű homlokzat a település egyik legértékesebb épülete volt., Az épület különlegességét továbbá a kőből rakott lábazat, az utcáfronton megjelenő pinceszinti nyílászárók, a cserép fedés adták. Az épület homlokzatának helyreállítása fontos lenne, hogy a település hivatali épülete ismét régi fényében jelenjen meg.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		6.	
Utca, házszám	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 11.	518/1. hrsz.	Művelődési ház	Önkormányzati

Leírás:

A saroktelekre épült L alaprajzú épületet eredetileg hárompadlású magtárnak építették, abból a célból, hogy az uradalom itt gyűjthesse be az akkori törvények értelmében részére beszolgáltatandó terményt. Az épületet 2005-ben felújították, átépítették. Az épület kő lábazaton nyugvó homlokzata sárga színre festve, az ablakkeretek, párkányok fehér színt kaptak, az álló arányú nyílászárók barnára mázoltak. Tetőszerkezete cserép fedésű kontyolt nyeregtetővel ellátott.

Az épületet nyugalom, a tömegképzésben mértani formák, szimmetrikusan kialakított homlokzatok és alaprajzi elrendezések, harmonikus egyensúly, gondosan mérlegelt arányok jellemzik.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		7.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Dózsa Gy. u. 33.	317. hrsz	Csendőrlaktanya	Önkormányzati

Leírás:

Az épület jelen elrontott állapota kívülről szemlélve nem mutatja igazi jelentőségét. Állapota általánosan felújításra szorul, utcai ablakainak, homlokzati díszeinek helyreállítása, az udvari boltíves tornác befalazásának kibontása szükséges. Építészeti és településképi szempontból jelentős az épület, tömegalakítása, arányai, boltozatos födémrendszere egyedi, mely érdekes belső tér kialakítást eredményez.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		8.	
Utca, házsám	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 16.	332. hrsz.	Óvoda	Önkormányzati

Leírás:

A sarokteleken álló épület az 1800-as évek vége felé épülhetett, historizáló stílusban. A település egyik jelentős középülete, kő lábazon nyugvó homlokzata sárga színű, az ablakkeretek, párkányok világosabb festést kaptak, az álló, osztott nyílászárók barnára mázoltak. Tetőszerkezete cserép fedésű kontyolt nyeregtetővel ellátott.

Az épületet nyugalom, a tömegképzésben mértani formák, szimmetrikusan kialakított homlokzatok és alaprajzi elrendezések, harmonikus egyensúly, gondosan mérlegelt arányok jellemzik.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		9.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 91.	50. hrsz	Katolikus plébánia	Egyházi

Leírás:

Az oldalhatárra épült, megközelítőleg téglalap alaprajzú épület homlokzata vakolt, simított, sárga színűre festett kivitelben készült, tetőszerkezete cseréppel fedett. A tornác oszlopai téglából készült négyzet alapúak, a tornácra néző nyílászárók az eredeti, fa szerkezetű, álló arányú, osztott ablakok és ajtók. Az utcai ablakok már nem az eredeti homlokzathoz igazodnak. Az gazdag kúria épület építészeti jelentős, az utcai melléképületével együtt. Kerítése téglaszlopos, értékes.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		10.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
József Attila u.	589/2. hrsz	Parókia	Egyházi

Leírás:

Az oldalhatárra épült, téglalap alaprajzú épület homlokzata, épülettömege hagyományos tornácos hosszúház. Homlokzata vakolt, sárga kőporos kapart, tetőszerkezete cseréppel fedett. A tornác oszlopai négyzet alapúak, a tornácra néző nyílászárók az eredeti, fa szerkezetűek, osztottak. Az épület a település szép, karakteres, jellegzetes épülete, mely felújításra szorul. Kovácsolt jellegű kerítése is értékes.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		11.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u.	63/2. hrsz	Ravatalozó	Önkormányzati

Leírás:

A ravatalozó épülete 1974-ben épült, tervezője egy monoki építész, Hrabóczki Sándor, aki 1932-ben született, dolgozott többek között Miskolcon is.

Az épület a korabeli magas építészeti stílus jellemző és értékes példája. A modernizmus bauhaus-os karakterelemeit érdekesen ötvözi a hagyományos, organikus formálással. A ravatalozó helyiség egy kör alaprajzú henger, a homlokzati íves felületből kinövő előtető pedig egy másik, eltérő középpontú kör alaprajzát mutatja. A főtömeghez kapcsolódnak az utca felőli íves fal, az alacsonyabban lévő bejárati kiszolgáló rész, és az utca felől a kapuval és támfallal egybeszerkesztett kerítésfal.

Az épület különlegességét az íves formákon túl a modern építészetre jellemző anyaghasználat, a sötét színű bazalt kő támfalak, a gyalult deszka zsaluval készült látszóbeton felületek, és a lapostetős lefedés adja. A harmonikus összkép illeszkedik a temető táji környezetébe, a kedvező látványhatást olyan egyedi és ritka elemek is erősítik, mint az íves alaprajzú, négy méter széles, acéllemez tolókapu. Ez a jól eltalált, súlyos és első látásra szokatlan kapu adja vissza talán az épület céljának esszenciáját: valami örökre lezárult, a súlyokat rágörgetik a sírra, a testre, mely nem térhet vissza.

Alaptérkép kivonata:





Fotó:



Sorszám:		12.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u.	63/1, 63/2 hrsz.	Temető	Önkormányzati, Egyházi

Leírás:

A településképből jelentős szerepet tölt be a temető területe, a régi, kőből faragott, illetve öntöttvas keresztek, sírkövek, síremlékek értékesek, védendők.



Sorszám:		13.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
		Városi szobrok	Önkormányzati, egyházi

Leírás:

A településen számos szoborral találkozhatunk, melyekkel a helyiek uralkodóknak, költőknek, világháborús hőseiknek, s Monok legnevesebb szülöttjének, Kossuth Lajosnak állítanak emléket.






Sorszám:		14.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 83.	54. hrsz.	Lakóépület, gazdasági szárnyal	Magán

Leírás:

A saroktelken jellegzetes és izgalmas alaprajzú épület található. A lakóépület a gazdasági épületrésszel egybeépítve „L” alakú elrendezést mutat, egy további kereszt szárnyal kiegészítve.

Az épület műszaki állapota lelakott, felújításra szorul. Épülettömege településképben karakteres és egyedi, homlokzatai, tetőformája építészeti szempontból védendő.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		15.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rózsa u. 1.	329. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

A kisvárosias karakterű, kétszintes épület alagsorában borház is lehet, míg emeleti szintje lakó funkciójú. Az épület a településen az egyetlen, egyedi módon tagolt manzárd tetővel borított, mely utcafronti oromfalában szoborfülke jellegű íves ablak található. A terméskő lábazaton nyugvó homlokzat barna színű kőporos színezést kapott. Nyílászárói osztottak, műszaki minőségük az építéskori állapotot mutatják. Az épület általános állapota alapján felújításra szorul.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		16.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 7.	514. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az utca vonalával párhuzamos gerincű, nyeregtetővel ellátott kisvárosias jellegű épület, mely mindkét oldalán kontyolt. A lakóház folyamatosan karbantartott, építéskori jellegének részbeni megőrzése mellett. A homlokzata vakolt, sárgára festett, cserélt és nem illeszkedő fa nyílászáróit fehérre mázolták. Tetőfedése is elrontott, bitumenes lemez az eredeti cserépfedés helyett.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		17.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 9.	516. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az utcával párhuzamos gerincű, cserép héjazatú nyeregtetővel ellátott, mely mindkét oldalán kontyolásra került. Jellegzetes kisvárosi polgári lakóház, karakteres homlokzattal. A kőlábazaton nyugvó homlokzata vakolt, sárgára festett, mely szürke sávokkal került díszítésre. Az utcafronti homlokzat közepén szobrot rejtő falfülke látható, eredeti fa nyílászáróit barnára mázolja megtartották.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		18.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 46.	371. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Utcával párhuzamos gerincű, cserépfedéssel ellátott, oldalhatáron álló polgári lakóház, a tetőt lezáró tűzfalakat lépcsős téglaból építve zárja. Megjelenése építéskori állapotú, homlokzata vakolatdíszekkel ékesített, vakolt, sárga színűre festett, nyílászárói fa szerkezetű, hagyományos hármastásúak. Az utcai kerítés az épülethez illeszkedik, mind anyagában, mind megjelenésében, szintén értékes.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		19.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rózsa u. 14.	484. hrsz	Vendégház	Magán

Leírás:

Az utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetővel ellátott – mindkét irányból tűzfalas záródású – cserépfedésű polgári, kisvárosias lakóház az utóbbi időben került felújításra, melynek során az épület jellegzetességeit megtartották, illetve az összkép a tetőtér irányába történő bővítés során is megmaradt.

A terméskő lábazaton nyugvó homlokzat felületképzése mogoró színű nemesvakolattal készült, a hagyományos, barna színű, a hagyományos ablakokat vakolatdíszekkel tették hangsúlyossá. Értékes, szépen felújított vendégház.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		20.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Táncsics u. 6.	872. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron „L” alaprajzú lakóház utcai traktusa utcával párhuzamos gerincű, síkpalával fedett tetőszerkezettel ellátott. Az osztott utcai ablakok az építéskori hangulatot idézik, az épület általános lelakott műszaki állapota ellenére is. Az utcai épületrész folytatásában míves csempékkel díszített, tornáccal ellátott épületrészt találunk a hátsókert irányában. Egyedi és értékes a telken lévő „keresztben” álló csűr is. Településképileg jellegzetes, értékes épület és csűr, mely felújításra szorul.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		21.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 3.	512. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az utcával párhuzamos gerincű, kontyolt nyeregtetővel ellátott kisvárosi, polgári lakóépület, értékes, arányos megjelenésű.

A cserépfedésű lakóház folyamatosan karbantartott, építéskor jellegének megőrzése mellett. A homlokzata vakolt, tört fehérre festett. Eredeti fa nyílászáróit fehérre mázolja megtartották.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		22.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 32.	557. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az utcával párhuzamos gerincű, síkpala héjazatú, kontyolt nyeregtetővel ellátott kisvárosias polgári lakóház. Az épület folyamatosan karbantartott, építéskori jellegének megőrzése mellett. A Falpillérekkel ellátott homlokzata vakolt, mogyoró színt kapott. Eredeti osztott és vakolatdíszekkel kiemelt fa nyílászáróit fehérre mázolja megtartották. Jó állapotú, jellegzetes épület, tetőfedését az eredetire, cserépre kellene cserélni. Kerítése az épülettel azonos jellegű, szintén értékes.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		23.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 26.	353/1. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, utcára merőleges, tornácos lakóház, előkert nélkül, utcai telekhatárra telepítve. A tornácajtó az utcára nyílik.

Az épület homlokzata barnára színezett, míg a tornác hagyományos meszelt. A tornác oszlopai kör alakúak, szépen profilozottak. Az épület kontyolt tetőszerkezetét agyagcserép fedi. Érett, arányos épület, utcai ablaka nem eredeti.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		24.	
Utca, házszám	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 30.	355. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, oszlopos tornácos lakóház. Az épület homlokzata vakolt, simított, sárga színűre festett. A kontyolt nyeregtetőt az eredeti cserép fedés helyett piros színű cserepes lemez borítja, mely nem illik az épülethez és a településképhez. A tornác oszlopsora gazdagon díszített, a tornác falazata hagyományos festőhengerrel díszítve. Az ingatlant óvó utcafronti kerítés szép kivitelű, díszlakatos szerkezet.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		25.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 85.	53. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, hagyományos, téglaszlopos tornácos lakóház. Az épület homlokzata vakolt, barna színűre festett. A kontyolt nyeregtető szerkezetét cserép borítja. Az épület szép és jellegzetes példája a jelentősebb hosszúházaknak.

A tornác oszlopsora négyzet alapú, téglából készült, szép részletekkel gazdagítva, a tornác fala hagyományos festőhengerrel díszítve. Az utcai nyílászárók cseréje, szorulnak.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		26.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 135.	22. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, oszlopos tornácos, hagyományos lakóház. Az épület homlokzata sárga színűre színezett, vakolataiszekkel ékítve. Eredeti állapotú, rendezett, jellegzetes falusi lakóépület, a tetőfedést cserépre szükséges cserélni.

A tornác oszlopsora gazdagon díszített, a tornác falazata homlokzattal azonos színűre festve. A kontyolt nyeregtető szerkezetét síkpala héjazat borítja.

Az épület osztott nyílászárói az építéskori állapotot mutatják, a tornácot lezáró falszakaszban Mária szobrot rejtő falfülke látható. Az utcafronti kerítés szép kivitelű.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		27.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Szabadság u. 34.	81. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, utcára merőleges tetőgerincű, hagyományos lakóház. Az épület homlokzata kőporos vakolást kapott barna színben. Utcai homlokzata vakolatdíszekkel gazdagon ellátott. A kontyolt nyeregtető szerkezetet síkpala héjazat fedi. Eredeti állapotú, rendezett, jellegzetes falusi lakóépület, a tetőfedést cserépre szükséges cserélni. Kerítése szép és településképileg értékes.

A tornác négyzet alapú oszlopközeit utólagosan üvegfalakkal beépítették. Az utcai homlokzaton látszó hagyományos osztott ablakait megőrizték.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		28.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Jókai u. 9.	111. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, utcára merőleges tetőgerincű, hagyományos tornácos lakóház. Az épület homlokzata kőporos vakolást kapott barna színben. Utcai homlokzata vakolatdíszekkel gazdagon ellátott. A kontyolt nyeregtető szerkezetet síkpala héjazat fedi. Eredeti állapotú, rendezett, jellegzetes falusi lakóépület, a tetőfedést cserépre szükséges cserélni. A kör alapú oszlopsora által határolt tornác fehér festést kapott. Az utcai homlokzaton látszó hagyományos osztott ablakait, illetve a tornácra nyíló eredeti nyílászáróit megőrizték

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		29.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Dózsa Gy. u. 25.	313. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló hagyományos, tornácos lakóház kő lábuzatán nyugvó homlokzata fehér színű kőporos felületkezelést kapott. A kontyolt nyeregtető szerkezetet cserép héjazat fedi. Nyílászárói fából készültek, osztottak. Az utcai homlokzaton, a tornácot záró faszakaszon Mária szobrot rejtő szoborfülke látható. Eredeti állapotú, rendezett, jellegzetes falusi lakóépület. A tornác oszlopsora négyzet alapú, falazata a homlokzat színével azonos színnel festve, hengerdíszítéssel ellátva.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		30.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Dózsa Gy. u. 46.	281. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló hagyományos, tornácos lakóház homlokzata világos színű kőporos felületkezelést kapott. A kontyolt, füstlyukas nyeregtető szerkezetet cserép héjazat fedi. Hagyományos osztott, fehérre mázolt nyílászárói fából készültek, Eredeti állapotú, rendezett, jellegzetes falusi lakóépület.

A tornác oszlopsora díszített, fehérre festve. A tornác falazata a homlokzattal harmonizáló színnel festve. Az épület általános állapota jónak mondható.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		31.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rózsa u. 32.	349. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Hagyományos, utcára merőleges gerincű falusias lakóház, cserépfedésű nyeregtetővel ellátva. A kő anyagú főfalakat vakolatdíszek, falfülkék gazdagítják. A nyílászárók íves szemöldökű, fa ablakok, a bejáratot az oldalkert irányából széles eresz védi. Az egyik legősibb monoki falusi háztípus példája, értékes, egyedi. Műszaki állapota rossz, de felújítással értékes, jellegzetes épületté válhat ismét.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		32.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Petőfi u. 44.	825. hrsz	Lakóépület és gazdasági épület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, utcára merőleges tetőgerincű, hagyományos lakóház. Az utóbbi években felújított épület homlokzata simított, fehérre festett. A kontyolt nyeregtető szerkezetet cserép héjazat fedi, a tornác négyzet alapú, egyedi alakú oszlopokon nyugszik. Az utcafronton álló nyárikonyha épület is felújításra került, a mögötte lévő csűr egyedi, védendő.

Értékes, jellegzetes épület, a kovácsoltvas kapuk is szép kialakításúak.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		33.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Táncsics u. 22.	881. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, oszlopos tornácos, hagyományos lakóház. Az épület vakolatdíszekkel ékesített homlokzata simítottvakolattal okker színűre színezett, a tornác falai homlokzattal harmonizáló színnel festettek. A kontyolt nyeregtető szerkezetét cserép héjazat borítja. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

A tornác oszlopsora gazdagon díszített. Az épület fehérre mázolt osztott nyílászárói az építéskori állapotot mutatják. Az ingatlant óvó utcafronti kerítés szép kivitelű.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		34.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 6.	571. hrsz	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, hagyományos lakóház. Az épület homlokzata kőporos vakolattal világos színűre színezett, a tornác tetőszerkezete négyzet alapú oszlopsoron nyugszik. A kontyolt nyeregtető szerkezetét cserép héjazat borítja. Az épület osztott nyílászárói az építéskori állapotot mutatják. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		35.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 24.	561. hrsz.	Lakóépület	Önkormányzati

Leírás:

Az oldalhatáron álló hagyományos, tornácos lakóház, kő lábazatán nyugvó kőből épült főfala van, melyet vakolat nem fed. A nyeregtető szerkezetét síkpala héjazat fedi, melyet cserépre szükséges cserélni. Nyílászárói fából készültek, hagyományos osztással, barna mázolású kaptak. Az épület utcára nyíló bejáratát megtartották. Az épület különlegességét az oldalkerti homlokzat faoszlopos tornáca és a nyárikonyha adja. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		36.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 31.	537. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló, hagyományos, tornácos lakóház homlokzata barna színű kőporos felületkezelést kapott, eltérő barna színű vakolatdíszekkel ékesítve. A kontyolt nyeregtető szerkezetet cseréphéjazat fedi. Nyílászárói fából készültek, fehér mázolással. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

A tornác oszlopsora gazdagon díszített kör alapú, falazata a homlokzat színével harmonizáló színnel festve, hengerdíszítéssel ellátva. Utcafronti kerítése szép kivitelű, településképi szempontból figyelmet érdemel.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		37.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 77.	439. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Oldalhatáron álló, utcára merőleges tetőgerincű, hagyományos lakóház. Az épület homlokzata simított, fehérre festett, egyedi vakolatdíszekkel ellátott. A nyeregtető szerkezetet cserép héjazat fedi. A nyílászárók eredeti mérettel, és szerkezettel megtartottak. Az egyik legősibb monoki falusi háztípus példája, értékes, egyedi, szépen felújított. Az ingatlant óvó kerítés és kapu szép kialakításúak.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		38.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 91.	432. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló hagyományos, tornácos lakóház homlokzata fehér színűre meszelt. A füstlyukas kontytetőt cserép héjazat fedi. Nyílászárói fából készültek, az eredeti osztásúak, barnára festve.

A tornác díszített oszlopsora négyzet alapú, falazata a homlokzat színével azonos fehér színnel festve. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		39.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Kossuth u. 93.	431. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Hagyományos, tornácos lakóház, utcára merőleges gerincű cserépfedésű nyeregtetővel ellátva. Oromfalas homlokzata barna színű kőporos vakolattal ellátva, vakolatdíszít levették. Jellegzetes és értékes hagyományos épület, vakolatdíszeit helyreállítani szükséges.

Hagyományos osztású, barnára mázolt nyílászárói fából készültek, A tornác oszlopsora négyzet alapú, fehérre festve. A tornác falazata a homlokzattal harmonizáló színnel festve.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		40.	
Utca, házszám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rózsa u.	339. hrsz.	Lakóépület és pince	Magán

Leírás:

A telekhatáron álló tornácos polgári lakóház homlokzata fehér színűre meszelt, tornácának mellvédje és oszlopai téglából rakottak. Az oromzatos kontytetőt hullámpala fedi. A nagyméretű, szép formájú pince lejárata terméskőből rakott. Az épület jellegzetes a településképpen, tetőfedése, homlokzata elrontott, helyreállítása a ritka előfordulású pincével együtt szükséges.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		41.	
Utca, házzám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 17.	193. hrsz	Csűr, tárolóépület	Magán

Leírás:

A saroktelekre épült hosszú alaprajzú csűr épület falszerkezete kőből készült, utcai homlokzata 3 db kő támpillérral megtámasztva. Az épület mellett utólagos kis alapterületű toldalékok kaptak helyet.

Tetőformája nyeregtető, cserépfedéssel ellátva. Homlokzata vakolt, festett. Az ingatlant tömör kő kerítés övezi. Jellegzetes gazdasági épület, mely felújításra szorul.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		42.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rákóczi u. 3.	641. hrsz.	Lakóépület, Csűr és istálló	Magán

Leírás:

Az ingatlanon a legkorábbi időkből származó, egyedi karakterű értékes lakóház és melléképület található. Az épületek falszerkezete kőből készült, vakolata fehérre meszelt. Tetőformája nyeregtető, cseréppel borítva. A lakóház épület tornácát nemes vonalú kör oszlopsor tartja. Az épületek műszaki állapota avult, felújítást igényel. Az egyik legősibb monoki falusi háztípus és melléképület példája, felújítandó.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		43.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u.	138/1. hrsz.	Levendulaház, volt lakóépület	Önkormányzati

Leírás:

Az oldalhatáron álló, hagyományos, hosszanti tornácos egytraktusú lakóház homlokzata világos színű festett felületkezelést kapott, a tornácoszlopok profilonizált vakolatdíszekkel ékesítve. A kontyolt nyeregtető szerkezetet cseréphéjazat fedí. Hosszoldalán tömör korlátú, nemes megjelenésű tornác fut végig. Nyílászárói fából készültek, fehér és zöld mázolásal. Jellegzetes és értékes hagyományos épület. Utcafronti kerítése szép kivitelű, díszlakatos acél elemekkel, településképi szempontból figyelmet érdemel.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		44.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Széchenyi u. 171.	3. hrsz.	Lakóépület és melléképület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló, hagyományos, keskeny traktusú lakóház homlokzata okkeres színű kőporos felületkezelést kapott, eltérő sárgás és sötétvörös színű vakolatdíszekkel ékesítve. A kontyolt nyeregtető szerkezetet rombuszpala héjazat fedi. Hosszoldalán kiugró épületrész képezi a bejáratot. Nyílászárói fából készültek, fehér mázolóással. Jellegzetes és értékes hagyományos épület.

A melléképület „L” alaprajzú, a főépülettel azonos megjelenésű volt, cserép fedéssel. Településképhez nem illő módon a közelmúltban polistyrol hőszigetelést helyeztek el a homlokzatán. Utcafronti kerítése szép kivitelű, Haidekker rács és profilos vakolt oszlopokkal, településképi szempontból figyelmet érdemel.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:




Sorszám:		45.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Jókai u. 1.	115. hrsz.	Lakóépület és melléképület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló, hagyományos, keskeny traktusú lakóház az utcai oldalon beforduló tömegű, utcával párhuzamos, két tűzfalas tömegű. A polgárosodó vidéki hosszúház tipikus példája. Homlokzata már átalakított, ablakai cseréltek, falfelülete okkeres színű kőporos felületkezelést kapott, eltérő sárgás színű vakolatdíszekkel ékesítve. Az „L” alakú nyeregtető szerkezetet cseréphéjázat fedi. Hátsó oldalán üvegezett veranda épületrész képezi a bejáratot. Nyílászárói fából készültek, fehér mázolásal. Jellegzetes és értékes, felújításra szoruló hagyományos épület, a homlokzatok eredeti állapotra alakítása fontos. Utcafronti kerítése szép kivitelű Haidekker rács.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:



Sorszám:		46.	
Utca, házsám:	Helyrajzi száma:	Épület funkciója:	Tulajdoni viszonyok:
Rákóczi u. 38.	613/3. hrsz.	Lakóépület	Magán

Leírás:

Az oldalhatáron álló, hagyományos, keskeny traktusú hosszú lakóház homlokzata okkeres színű kőporos felületkezelést kapott, eredeti ablakát már lecserélték. A kontyolt nyeregtető szerkezetet rombuszpala héjazat fedi. Hosszoldalán végigfutó tornác található, vékony pillérei profilos vakolatmintákkal díszítettek. Nyílászárói fából készültek, barnamázolással. Jellegzetes és értékes hagyományos hosszúház.

Az épület településképi szempontból figyelmet érdemel, tornáca megőrzésre érdemes, utcai homlokzatát eredeti állapotra kell helyreállítani. Utcafronti kerítése már cserélt, utcaképileg értéktelen.

Alaptérkép kivonata:



Fotó:

